

Linnanmaan länsiosan ilmanvaihdon vikatilanne

Alueen ilmanvaihtokoneella TK141 (H3) on viallinen puhallin joka joudutaan uusimaan. Puhaltimen vajaa tehoisuus vaikuttaa alueen ilmanvaihtoon ja erityisesti vetokaappien turvalliseen käyttöön.

Aikataulu:

Puhaltimen korjausaikataulu ei vielä tiedossa

Toimenpiteet:

LVI-suunnittelijan suunnitelmien mukaan uusitaan puhaltimet alueen ilmanvaihtokoneeseen. Aikataulu tarkentuu suunnitelmien valmistumisen ja laitteiden toimitusajan jälkeen.

Sijainti:

Ilmanvaihdon vikatilanne vaikuttaa seuraaviin tiloihin:

1krs (TK141) - Osa tilan B167a vetokaapeista.

2krs (TK141) - FY254-258, FY263-267, FY269, KE266, KE267, KE269, TT225, TT226

3krs (TK141) - FY316-325, FY332-337, KE369, KE370, KE371, KE372, KE373, P311, TT323, TT324, YY3008

Toimenpiteiden suorittaja:

ISS Palvelut Oy

Vaikutukset kiinteistön käyttäjiin:

Vaikutusalueen vetokaappeja ei voida käyttää työturvallisesti ennen kuin puhaltimen uusiminen on saatu suoritettua!

Lisätiedot:

ISS Palvelut Oy, Lari Lampainen, lari.lampainen@iss.fi

Pahoittelemme toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Ystävällisin terveisin,

ISS Palvelut Oy, Lari Lampainen, lari.lampainen@iss.fi

Kiinteistöhoidon tavoittaa FacilityInfo järjestelmän avulla alla olevalla tavalla.

www-sivuilta reitti facilityInfo järjestelmään.

Notio -> Ohjeet -> Tilat ja palvelut -> Palvelupyynnöt

