

Aapistie 5 ja 7 kiinteistöjen pakkauskausien ilmanvaihto

Osassa aapistie 5 ja 7 kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmissä on todettu pakkasesta johtuvaa ilmamäärien vähenemistä. Nämä ilmamäärien pudotukset voivat vaikuttaa alueen vetokaappi järjestelmien toimintaan.

Pakkaspudotuksen aikana ilmanvaihtokoneen ilmamäärät puolittuvat normaalitehoon verrattuna.

Kiinteistöhoidon tavoittaa FacilityInfo järjestelmän avulla alla olevalla tavalla.
www-sivuilta reitti facilityInfo järjestelmään.

Notio -> Ohjeet -> Tilat ja palvelut -> Palvelupyynnöt

